

Ε.Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Βου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΙΣΜΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΓΡΟ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΝΑΣ



απουδαστική ομάδα:

ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΚΚΑΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΝΕΦΕΛΗ
ΜΠΟΥΖΙΑ - ΛΑΣΕΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΑΤΙΣΗ ΝΙΚΟΣ
ΝΤΟΚΑ ΗΡΙΝΝΑ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΠΠΗ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΣΦΑΡΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ ΦΡΑΝΤΙΣΕΙΚΑ
CELIK YASEMIN

επιστημονική υπεύθυνη:

ΕΦΕΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, αναπλ., καθηγήτρια ΕΜΠ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

περιεχόμενα	01
η Αίγινα	02
ο Μεσαγρός	03
γενική περιγραφή του κτίσματος	04
τα προσκτίσματα	06
οι φάσεις της κατασκευής	07
το δομικό σύστημα	08
η σκάλα	11
τα ανοίγματα	12
τα κουφώματα	13
το τζάκι	14
παθολογία - τρωτότητα του κτίσματος	15
επεμβάσεις	16



η Αίγινα

Η Αίγινα βρίσκεται στη μέση του Σαρωνικού κόλπου, ανάμεσα στην Αττική και την Αργολίδα. Σήμερα έχει πληθυσμό 13.500 κατοίκους, από τους οποίους οι 7.800 κατοικούν στην πόλη της Αίγινας, και οι υπόλοιποι σε μικρότερου μεγέθους οικισμούς, όπως είναι το Βαθύ, η Κυψέλη, η Πέρδικα και ο Μεσαγρός.

ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της Αίγινας

Η αρχιτεκτονική της Αίγινας έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς δεν συναντάμε τα γνωστά χαρακτηριστικά ασβεστωμένα τετράγωνα κτίσματα νησιώτικου τύπου, με τα μπλε παράθυρα.

Έτσι, από τη μία στην πρωτεύουσα βρίσκουμε περισσότερα νεοκλασικά κτίρια βαμμένα με έντονα χρώματα, ενώ από την άλλη στο εσωτερικό του νησιού, το λαϊκό αιγινήτικο σπίτι παρουσιάζεται σαν ένα στενόμακρο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, που συχνά συνοδεύεται και από μικρότερα προσκτίσματα βοηθητικού χαρακτήρα, και το χρώμα που επικρατεί είναι αυτό της πέτρας.



ο Μεσαγρός

Ο Μεσαγρός είναι ένας από τους μεγαλύτερους οικισμούς της Αίγινας, σε απόσταση περίπου 9 χλμ από την πρωτεύουσα του νησιού. Αποτελεί μεσόγειο γεωργικό οικισμό, καθώς είναι χτισμένος στον κάμπο που βρίσκεται στο κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, και η κύρια ενασχόληση των κατοίκων του είναι η γεωργία και σε μικρότερο βαθμό η αγγειοπλαστική.

Αν και η πόλη της Αίγινας, η Πέρδικα και άλλα χωριά δίνουν την εκόνα οικισμών με συγκεντρωμένα τα κτίσματά τους, στο Μεσαγρό δε συμβαίνει κάπι τέτοιο. Αντιθέτως, οι κατοικίες είναι χτισμένες σε απόσταση - μεγάλη ή μικρή - η μία από την άλλη, παρουσιάζοντας έτσι ένα τύπο οικισμού διασκορπισμένου που πάνε μεγάλη έκταση. Αυτό συμβαίνει διότι ο οικισμός δημιουργήθηκε "φυσικά" και αναπτύχθηκε με τυχαίο τρόπο.

γενική περιγραφή του κτίσματος

γενικά στοιχεία

Το κτίριο που μελετάται βρίσκεται στο Μεσαγρό της Αίγινας. Κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, και συγκεκριμένα το 1894, όπως δηλώνει και η αντίστοιχη επιγραφή στην είσοδο. Αρχικά πιθανότατα χρησιμοποιούταν ως κατοικία, ενώ για μια περίοδο στέγαζε το αστυνομικό τμήμα του Μεσαγρού, όπως μας πληροφόρησαν οι κάτοικοι της γύρω περιοχής.

Ο βασικός όγκος - πυρήνας του κτηρίου είναι ένα ορθογωνικό κτίσμα διαστάσεων περίπου 4.80×11.10 , ο οποίος πιθανότατα αποτελούσε και τον κύριο χώρο της κατοικίας. Ο όγκος αυτός είναι τρίχωρος και διώροφος - αν και το πάτωμα του πρώτου ορόφου δεν έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα - και έχει χτιστεί με το μεγάλο άξονα της κάτωφής του παράλληλα προς την φυσική κλίση του εδάφους. Δηλαδή κάθετα προς τις υψομετρικές καμπύλες. Στη βόρεια πλευρά του κύριου όγκου, το κτίριο συμπληρώνεται με 5 προστίσματα, τα οποία χτίστηκαν εκ των υστέρων για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες των κατοίκων.

Γύρω από το κτίριο εκτείνεται η αυλή, η οποία από τη μία πλευρά ορίζεται από τον κύριο όγκο και τα προστίσματα, από την άλλη όμως μένει ανοιχτή, καθώς στον οικισμό τα κτίσματα βρίσκονται σε απόσταση το ένα με το άλλο.


Όπως προαναφέρθηκε, ο βασικός όγκος του κτηρίου είναι τρίχωρος. Εσωτερικοί πέτρινοι τοίχοι χωρίζουν το χώρο του ιασογέίου και του ορόφου σε τρία επιψρους δωμάτια ανά όροφο, τα οποία τελικά αποκτούν σχεδόν τετράγωνο σχήμα. Όλα τα δωμάτια αυτά επικοινωνούν με εσωτερικές πόρτες, ενώ στο ιασόγειο εξασφαλίζεται και η απευθείας επικοινωνία του μεσαίου και βόρειου χώρου με το εξωτερικό.



η επεξεργασία των όψεων

Η κύρια όψη του βασικού όγκου, δηλαδή η όψη που φαίνεται καθώς κάποιος προσεγγίζει το κτίριο (εικ. 1), έχει δυτικό προσανατολισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η πιο προσεγμένη όψη του κτίσματος. Στην όψη αυτή, οι γωνίες της τοιχοποιίας διαμορφώνονται από γωνιακούς λίθους με χαρακτηριστική ανάγλυφη επεξεργασία. Δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο συστατικά παραστάδες στη δεξιά και αριστερή πλευρά της όψης, οι οποίες καταλήγουν με ένα επίκρανο με νεοκλασικές αναφορές (εικ. 2). Η όλη επεξεργασία της δυτικής όψης διακρίνεται από μια "νεοκλασικότητα", καθώς, πέρα από τις παραστάδες, ακόμα και τα κουφώματα παιζουν και διακοσμητικό ρόλο με το να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας, ενώ και η στέψη στο πάνω μέρος διαμορφώνεται με χτυπητό κονίαμα. Η τοιχοποιία ανάμεσα στις παραστάδες, έχει επιχριστεί τοπικά στους αρμούς των λίθων, οι οποίοι δεν είναι ορθοκανονικά λαξευμένοι, ώστε να μένει εμφανής η υφή τους. Την όψη συμπλήρωνε παλαιότερα - σήμερα δεν διατηρείται - και η στέγη, η οποία φαίνεται να ήταν τετράφυτη με βυζαντινά κεραμίδια.

Αν και οι υπόλοιπες όψεις δεν είναι εξίσου προσεγμένες, στη λιθοδομή τους μπορούμε να εντοπίσουμε και ορισμένα διακοσμητικά στοιχεία. Χαρακτηριστικό τέτοιο στοιχείο αποτελεί η πλάκα που εντάσσεται στην τοιχοποιία της νότιας όψης και αναγράφει την ημερομηνία ανέγερσης της κατασκευής. (εικ. 3)



3

05

τα προσκτίσματα

Πέρα από το βασικό όγκο του κτηρίου, το σπίτι περιλαμβάνει και 5 ακόμα προσκτίσματα, τα οποία είχαν βιοηθητικό χαρακτήρα: το φουρνόσπιτο, το πατητήρι, και τρεις ακόμα χώρους οι οποίοι πιθανότατα χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες ή στάβλοι.


το φουρνόσπιτο

Ένα από τα απαραίτητα βιοηθητικά κτίσματα που συνοδεύουν το κυρίως σπίτι, είναι το φουρνόσπιτο με το φούρνο [εικ. 1], στο βόρειο τμήμα του σπιτιού. Ο φούρνος αποτελείται από μια χτιστή πέτρινη βάση, κυκλικού σχήματος. Πάνω στη βάση αυτή χτίζεται ο ημισφαιρικός θόλος του φούρνου, με σπασμένα κεραμίδια, χρησιμοποιώντας ως κονίαμα σκέτη λάσπη. Οι στρώσεις του θόλου χτίζονται με συγκλίνοντες τους αρμούς εβράσεως, μέχρι το σημείο που στέκονται μόνες τους, χωρίς να χρειάζεται καλούπι. Καλούπι χρησιμοποιείται μόνο για τις στρώσεις που βρίσκονται ψηλότερα. δηλαδή αυτές που είναι κοντά στο "κλειδί" του φούρνου και δεν μπορούν να συγκρατηθούν χωρίς στήριξη στη θέση τους. Ο θόλος έχει πάχος περίπου 15 εκατοστά, και σκεπάζεται με δώμα, και με αυτόν τον τρόπο, ολόκληρος ο φούρνος παρουσιάζεται ως ένα κοντόχοντρο παραλληλεπίπεδο, που μοιάζει περισσότερο με κύβο. Η προστασία του θόλου του φούρνου με δώμα, δηλαδή με χώμα, και το τριγύρισμά του με τοίχους τον προφυλάσσει από τα νερά της βροχής και συντελεί στη διατήρηση της θερμοκρασίας του.

το πατητήρι

Το πρόσκτισμα δίπλα στο φουρνόσπιτο, που βρίσκεται στη νοητή συνέχεια του κύριου όγκου του κτηρίου, πιθανότατα χρησιμοποιούταν ως πατητήρι. Στο χώρο του πατητηριού, δηλαδή στη "στέρνα" στην οποία παπούνται τα σταφύλια, τα τοιχώματα μέχρι ένα ύψος είναι επιχρισμένα με κουραστήν για στεγανότητα [εικ. 2]. Το πατητήρι διαχωρίζεται από τον δίπλα χώρο με ένα χαμηλό τοιχάκι. Το δάπεδο φαίνεται να είχε διαμορφωθεί παλιότερα - πριν αλλοιωθεί από τις καθίζσεις και την άγρια φύτευση - με κλίση προς μια τρύπα, η οποία διαπερνούσε πιθανότατα το πάχος του χαμηλού αυτού διαχωριστικού τοίχου, και γινόταν ένα είδος σωλήνα απ' όπου έτρεξε ο μούστος, για να μαζευτεί τελικά στο μικρότερο υπόγειο στερνάκι, που βρίσκεται στο δίπλα χώρο (το λεγόμενο "πουρλάκι"). Το "πουρλάκι" [εικ. 3] είναι ουσιαστικά ένας λάκκος σκαμμένος στη γη, με βάθος περίπου 1.80 μ.



**Φάσεις κατασκευής**

1. Αρχικά κτίστηκε ο κύριος όγκος του κτιρίου με τον περιμετρικό τοίχο και τα τρία ανοίγματα στη νότια πλευρά του κτίσματος.
2. Προστέθηκαν οι δύο εσωτερικοί τοίχοι, ενώ το μεσαίο άνοιγμα της νότιας όψης κλειστήκε και η πόρτα του ισογείου που υπήρχε στη βόρεια πλευρά του κτιρίου μετακινήθηκε δίπλα από τη σκάλα που οδηγεί στον όροφο.
3. Προσταρμόζεται στον κεντρικό όγκο το πατητήριο με πλάτος ίδιο με τον περιμετρικό τοίχο, έχοντας όμως χαμηλότερο ύψος και πιο πρόχειρη κατασκευή.
4. Κάθετα στο πατητήριο ακολούθως προσταρμόζεται το πρόστιμα με το φούρνο στο ίδιο ύψος με το πατητήριο. Τα δύο αυτά πρόστιμα έχουν τις εισόδους τους στη βόρεια πλευρά του κτιρίου.
5. Στη νότια όψη του κτιρίου και των δύο αρχικών πρόστιμάτων προστίθεται ένα κτίσμα με δύο χώρους και δίπλα του άλλο ένα πρόχειρης κατασκευής.

το δομικό σύστημα

τα θεμέλια

Όπως σε κάθε κτίριο με φέρων οργανισμό από πέτρα, στα θεμέλια τοποθετούνται λίθοι μεγαλύτεροι από αυτούς της υπόλοιπης τοιχοποίιας, έτσι ώστε οι τοίχοι να μπορούν να στηρίζονται σε μια "γερή" βάση. Η στάθμη, ωστόσο, του φυσικού εδάφους, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε το βάθος της θεμελίωσης.

η τοιχοποίια

Η τοιχοποίια αποτελεί ουσιαστικά τον κατακόρυφο φέροντα οργανισμό του κτηρίου. Το πάχος της είναι κατά μέσο όρο 60-65 εκατοστά, και υλικό κατασκευής της αποτελεί ο λίθος σε διάφορες μορφές του. Οι τοίχοι είναι τρίστρωτοι, καθώς αποτελούνται από δύο επιφάνειες λίθων που ανάμεσά τους μεσολαβεί κενό, το οποίο γεμίζεται με θραύσματα από πέτρα.

Στον κύριο όγκο του κτηρίου, η λιθοδομή συνίσταται κυρίως από ημιλαξευμένους λίθους, αντίθετα με τα προσκτίσματα, όπου οι πέτρες που χρησιμοποιούνται είναι αλάξευτες (αργιολιθοδομή) [εικ. 1]. Οι ακρογωνιαίοι λίθοι, καθώς και οι λίθοι που πλαισιώνουν τα ανοιγμάτα [εικ. 3] και σχηματίζουν οποιαδήποτε διαμόρφωση πάνω από αυτά (π.χ. πρόκα) είναι λαξευμένοι. Όσον αφορά στον κύριο όγκο του κτηρίου, εξωτερικά, η λιθοδομή έχει τοπικά κονίαμα αρμολογήματος [εικ. 2], ενώ εσωτερικά οι τοίχοι είναι επενδυμένοι και με σοβά [εικ. 3].

παθολογία τοιχοποίιας

Η τοιχοποίια παρουσιάζει ρωγμές - τόσο στους εξωτερικούς τοίχους, όσο και στους εγκάρσιους εσωτερικούς - οι οποίες γίνονται εντονότερες στα σημεία όπου έγιναν μεταγενέστερα ανοιγμάτα. Ορισμένες από τις ρωγμές οφείλονται και στην κακή σύνδεση των εσωτερικών τοίχων με τους εξωτερικούς, που έχει οδηγήσει στην αποκόλλησή τους. Στα προσκτίσματα, η έλλειψη κονιάματος επιβαρύνει την τοιχοποίια, όσον αφορά στη σταθερότητά της, με αποτέλεσμα την τμηματική κατάρρευσή της.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την τοιχοποίια είναι και η υγρασία - η δράση της οποίας ενισχύεται από την απουσία στέγης - που έχει συμβάλλει σημαντικά στη φθορά και τη διάβρωση των τοίχων.



πάτωμα - δάπεδα

Από τις οπίς τοποθέτησης των ξύλινων δοκών που υπάρχουν στο εσωτερικό της τοιχοποίας [εικ. 1], μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το πάτωμα του αρόφου ήταν εξ αλοκλήρου ξύλινο. Το δάπεδο διαμορφωνόταν από ξύλινες σανίδες πάχους 2-3 εκατοστών και πλάτους περίπου 17-18 εκατοστών [εικ. 2], διαταγμένες η μία δίπλα στην άλλη. Οι σανίδες αυτές καρφώνονταν πάνω σε ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 10x15 εκ., οι οποίες φαίνεται να πλακώνονταν [σε ικανοποιητικό μήκος - περίπου 15-20 εκ., ώστε να εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή σε κάμψη] στους εξωτερικούς πέτρινους τοίχους. Η απόσταση μεταξύ αυτών των δοκών είναι περίπου 50-60 εκ.

Στο ισόγειο, μόνο στον νότιο χώρο φαίνεται να υπήρχε ξύλινο πάτωμα, που διαμόρφωνε υπερυψωμένο δαπέδο. Κάτω από το πάτωμα αυτό, επειδή ο χώρος που απομένει έχει μικρό ύψος, υπήρχε πιθανότατα αποθηκευτικός χώρος [αμπάρι] [βλ. τομή κάτω], το οποίο αεριζόταν από ένα μικρό άνοιγμα, που μοιάζει αρκετά με πολεμίστρα.


Στους υπόλοιπους χώρους του ισογείου, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο έχει διαμορφωθεί το δάπεδο, καθώς η τελική στρώση του έχει επικαλυφθεί με χώμα. Πιθανότατα, ωστόσο, ήταν διαμορφωμένο με χυτό υλικό, όπως φάνηκε να ισχύει σε ένα σημείο όπου αφαιρέσαμε αυτό το στρώμα χώματος. [εικ. 3]



η στέγη

Η στέγαση του κύριου κτίσματος της οικίας [εικ. 2] επιτυγχάνεται κατά πόσα πιθανότητα με τετράριχη ξύλινη στέγη, αποτελούμενη από 4 ζευκτά ανά περίπου 2.10 μ., κατά τη μεγάλη διάσταση της κατασκευής. Η κατασκευαστική λεπτομέρεια δε σώζεται, οδηγώντας μας να υποθέσουμε ένα τυπικό ζευκτό με στρωτήρα διατομής 12 x 16 εκ., αμείβοντες διατομής 9 x 10 εκ. και έναν ελκυστήρα κάθετα στο μπαμπά. Ακολουθούν τεγίλες διατομής 7 x 8 εκ., σανίδωμα και κεραμίδι [εικ. 1]. Ο σκελετός της στέγης δεν ήταν εμφανής από το εσωτερικό χώρη σε παγκάτι που ερχόταν να κλείσει την κατασκευή από κάτω παίζοντας το ρόλο ψευδοροφής.

Στα προσκτίσματα η στέγαση - όπου αυτή υπάρχει - γίνεται με πιο ευτελή τρόπο. Έτσι, πάνω στις ξύλινες δοκούς τοποθετείται επικάλυψη από κυματιστή λαμαρίνα. [εικ. 3]



3

10


η σκάλα

Το ισόγειο και ο όροφος επικοινωνούν με μια πέτρινη εξωτερική σκάλα, που τελεώνει σε ένα πλατύσκαλο μπροστά στην πόρτα του πρώτου πατώματος (εικ. 1). Πρόκειται ουσιαστικά για μια συμπαγή κατασκευή από λιθοδομή όμοια με αυτή των εξωτερικών τοίχων. Στα πατήματα χρησιμοποιούνται ημιλαξευμένοι πρισματικοί λίθοι. (εικ. 2)

Στον τοίχο της σκάλας αυτής υπάρχουν ακόμη εσοχές - θυρίδες, οι παλεθούρες, στις οποίες τοποθετούσαν μικροπτράγματα. (εικ. 3)

παθολογία σκάλας

Γενικά η σκάλα βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Το μόνο σημείο που έχει αλλοιωθεί είναι τα πατήματα της σκάλας, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου έχουν διαβρωθεί.



τα ανοίγματα

Ο βασικός όγκος του κτίριου περιλαμβάνει 3 εξωτερικές θύρες - 2 στο ισόγειο και 1 στον όροφο - και 8 παράθυρα, εκ των οποίων 3 βρίσκονται στη νότια όψη, 3 στη δυτική, και 2 στη βόρεια όψη. Ωστόσο, παλαιότερα φαίνεται να υπήρχαν και άλλα ανοίγματα, τα οποία δύναται να έχουν κλειστεί. (εικ. 1)

τρόποι μόρφωσης ανοίγμάτων

Στο κτίριο εμφανίζονται δύο τρόποι μόρφωσης των ανοίγμάτων:

α. με λίθινο πρέκι:

Η κατασκευή του ανοίγματος γίνεται από ημιλαξευτούς ή πλήρως λαξευτούς λίθους. Το πρέκι έχει μορφή χαμηλωμένου τόξου και είναι κατασκευασμένο από λίθους, πάνω από τους οποίους συνεχίζει κανονικά η τοιχοποιία. (εικ. 2 αριστερά)

β. με ξύλινο πρέκι:

Το οριζόντιο πρέκι σε αυτή την περίπτωση αποτελείται από ξύλινα δοκάρια, πάνω από τα οποία συνεχίζεται κανονικά η τοιχοποιία. (εικ. 2 δεξιά)

παθολογία

Γενικά τα ανοίγματα του βασικού όγκου του κτίριου βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αν και αρκετά από αυτά παρουσιάζουν μικρές ρωγμές στο υπέρθυρό τους.

Από αυτά, το άνοιγμα που φαίνεται να έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ζημία, είναι η εξωτερική θύρα της βορειονής όψης. Η θύρα αυτή, πιστεύουμε πως έχει μετατοπιστεί, αφενός επειδή δεν έχει τοξωτό πρέκι όπως τα υπόλοιπα εξωτερικά ανοίγματα του κτίριου, αφετέρου διότι η υποχώρηση και καταστροφή του τελευταίου ξύλου που γεφυρώνει το άνοιγμα της πόρτας δείχνει την πρόχωρη κατασκευή της μετά την μετατόπιση.

Η μετατόπιση αυτή της πόρτας, όταν τοποθετήθηκε ο εσωτερικός τοίχος δημιούργησε πολλά προβλήματα, σε σχέση με το υπερκείμενο άνοιγμα της πόρτας του ορόφου και την παραλαβή των φορτίων. (εικ. 3)




τα κουφώματα


Όσα από τα κουφώματα του κτιρίου έχουν διατηρηθεί είναι ξύλινα.

Η κάσα τους αποτελείται από δύο οριζόντια στοιχεία, το πανωκάσι και το κατωκάσι, τα οποία εισέρχονται στην τοιχοποιία, και δύο κατακόρυφα, τα οποία καρφώνονται ανάμεσά τους. (εικ. 2) Για την καλύτερη ένωση του κουφώματος με την τοιχοποιία, υπάρχουν στο κάτω μέρος του κουφώματος δύο επιπλέον λοξές ξύλινες δοκοί, οι οποίες εισέρχονται μέσα στην τοιχοποιία και καρφώνονται πάνω στην κάσα.

Στην εξωτερική πλευρά της κάσας βρίσκεται το αρμοκάλυπτρο, επίσης ξύλινο, το οποίο δημιουργεί μία πατούρα στην οποία ερχόταν να κλείσει το εξωτερικό φύλλο. Το κατωκάσι εμφανίζει μία προεξοχή προς την εξωτερική πλευρά. (εικ. 1) Έξω από το ξύλινο αρμοκάλυπτρο τα περισσότερα παράθυρα, και συγκεκριμένα εκείνα που βρίσκονται στις άψεις οι οποίες είναι πο προσεγγύμενες, έχουν ένα πλαίσιο από σοβά το οποίο επίσης λεπτουργεί ως αρμοκάλυπτρο του κουφώματος με την τοιχοποιία.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι ενώ το άνοιγμα των παραθύρων διαθέτει ένα ελαφρά τοξωτό υπέρθυρο, το κούφωμα είναι οριζόντιο, ενώ η επιφάνεια που μένει κενή, συμπληρώνεται με μικρούς λίθους και σοβά.





ΤΟ ΤΣΑΚΙ

Απέναντι από την εξωτερική πόρτα του νότιου τοίχου, στο ισόγειο, βρίσκεται το τζάκι, γνωστό στην Αιγινία και ως παραφωτά. Σε οριζόντια τομή το τζάκι είναι σχεδόν ορθογώνιου σχήματος, με διαστάσεις 0.90×0.55 βάθος.

Στα πλάγια όχι δύο μικρές παραστάδες που προεξέχουν κατά 7-8 εκ. από την εσωτερική επιφάνεια του τοίχου, οι οποίες στηρίζουν την υπερκείμενη κατασκευή του τζακιού, τονίζοντας ταυτόχρονα τις δύο πλευρές του ανοιγμάτος του. Οι μικρές αυτές παραστάδες πατάνε σε μια πέτρινη βάση - που βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το βάπτεδο του χώρου - πάνω στην οποία ανέβαινε η φωτιά. Πάνω από αυτές προεξέχουν δύο μικρά πέτρινα φουρούσια, οι κοσμίτες, που δέχονται το πάτημα δύο όρθιων πέτρινων πλακών, οι οποίες σχηματίζουν τη βάση της υπερκείμενης φουσκας της καπνοδόχου. Οι όρθιες αυτές πλάκες, μαζί με τα μικρά φουρούσια και τις παραστάδες αποτελούν το πλαίσιο που περιβάλλει το άνοιγμα του τζακιού.

Πάνω από τις όρθιες πέτρινες πλάκες υπάρχει ένα λεπτό βόλνο κομμάτι, που χρησιμεύει σαν ένα είδους ραφιού για να ακουμπάνε μικροπράγματα, ενώ δεξά από το τζάκι βρίσκονται εντοιχισμένα δύο μικρά πήλινα αγγεία, τα καλαθούνια, στα οποία συνήθως τοποθετούνται μαχαιροπήρουνα κλπ.

παθολογία - τρωτότητα του κτίσματος

Η υπό μελέτη κατοικία στο Μεσσαγόρ της Αιγίνιας, δεδομένης της εγκατάλειψης της θα μπορούσαμε να πούμε πως βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση. Οι ζημιές που έχει υποστεί το κτίριο, είναι συγκεκριμένες και μπορούν να προσδιοριστούν και να αντιμετωπιστούν. Σημαντικό είναι να αναγνωρίσει κανείς τους παράγοντες που έχουν οδηγήσει το κτίριο στη σημερινή του κατάσταση:

Ο κυριότερος παράγοντας είναι η εγκατάλειψη και η έλλειψη συντήρησης που επέτρεψε την εμφάνιση προβλημάτων σε πρώτο στάδιο, τα οποία όμως με την πάροδο του χρόνου οδήγησαν στη δημιουργία νέων. Για παράδειγμα η κατάρρευση της στέγης, αφήνει εκτεθειμένο το εσωτερικό του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα εξ αποιας της το κτίριο δεν "περιβένεται" κατάλληλα με αποτέλεσμα την κακή συνεργασία των επιμέρους στοιχείων του κτιρίου. Εμφανείς είναι οι ρωγμές διακοπής της εξωτερικής τοιχοποίιας με τους εσωτερικούς τοίχους.


Ένας δεύτερος και αρκετά σημαντικός παράγοντας είναι η ύπαρξη προβληματικών παρελθοντικών παρεμβάσεων στο κτίριο, οι οποίες άλλαξαν μέρος της μορφής του επηρεάζοντας ταυτόχρονα και την στατικότητά του. Έτσι, π.χ. η χωρίς κατάλληλη μελέτη μετακίνηση ανοιγμάτων δημιουργήσει ζημιές στο κτίριο.

Επιπρόσθετο παράγοντα αποτελεί και η ύπαρξη των προσκπισμάτων, τα οποία φαίνεται να είναι μία μεταγενέστερη προσθήκη στο κτίριο και βρίσκονται σε αρκετά κακή κατάσταση.

Η υγρασία έχει επίσης επηρεάσει σημαντικά το κτίριο, δημιουργώντας προβλήματα όπως η αποκόλληση σοβάδων.

Πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο κτίριο είναι τα εξής:

- κατάρρευση στέγης
- σήψη των ξύλινων στοιχείων, κατάρρευση δαπέδου ορόφου και παταριού
- υγρασία στις τοιχοποίιες
- έλλειψη διαφραγματικής λειτουργίας και συνεργασίας των επιμέρους στοιχείων του κτιρίου
- καταστροφή κουφωμάτων
- κίνδυνος κατάρρευσης της εισόδου της βόρειας όψης
- καταστροφή του διάκοσμου και του σοβά στους εσωτερικούς χώρους



επεμβάσεις

γενικές επεμβάσεις

- καθαρισμός του εσωτερικού χώρου του κτηρίου από υπολείμματα πεσμένα στο πάτωμα και από χώματα
- αφαίρεση όλων των επιχρισμάτων από τους τοίχους
- επιδιόρθωση αρμολογημάτων και γέμισμα των φωλιών των ξύλινων δοκών με μπετόν με σκοπό τη μετέπειτα τοποθέτηση μεταλλικών θηκών για τις ξύλινες δοκούς του παταριού
- διάνοιξη όλων των παραθύρων που είναι κτισμένα
- αφαίρεση των υπολειμμάτων των κουφωμάτων
- αφαίρεση των υπολειμμάτων των δοκών της στέγης και των δοκών του παταριού
- βύθιση του επιπέδου του ισογένου σε κατώτερη στάθμη, όπου αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με την πρόταση
- εξυγίανση και καθαρισμός του νέου επιπέδου και τοποθέτηση χαλικών ως βάση του νέου δαπέδου
- ένδραση ξύλινων δοκών στις μεταλλικές δοκοθήκες για την τοποθέτηση του νέου παταριού

δάπεδο

- αφού έχει επιτευχθεί η εξυγίανση του δαπέδου με χαλίκια σε βάθος 10-15 cm, χύνουμε gros μπετόν με ελαφρύ οπλισμό πάχους 7 cm
- πάνω από το μπετόν τοποθετούμε Kourasanit με ενδιάμεση ταμεντοκονία

πατάρι

- γέμισμα των υπαρχόντων φωλιών με κονίαμα σταθερού όγκου
- περιμετρική τοποθέτηση μεταλλικής γωνίας διαστάσεων 8 x 8 cm στην εσωτερική επιφάνεια, στην οποία εδράζονται οι νέες ξύλινες δοκοί και ταυτόχρονα λειτουργεί ως περίβεση του κτηρίου
- τοποθέτηση ξύλινων δοκών διαστάσεων 8 x 16 cm πάνω στη μεταλλική γωνία, και σύνδεσή τους με μεταλλική γωνία
- τοποθέτηση σε σειρά, κόντρα πλακέ και δοκών διαστάσεων 4 x 4 cm που ανάμεσα τους εισάγεται θερμομόνωση με ταυτόχρονη επίτευξη ηχομόνωσης
- τοποθετούνται οι ξύλινες σανίδες που στρέζονται στις τελευταίες δοκούς και αποτελούν το νέο δάπεδο του ορόφου
- τέλος σοβατίζονται οι τοίχοι, αφήνοντας μια σκοτία - αντί σοβατεπί - περιμετρικά του δαπέδου και του παταριού

στέγη

- τοποθέτηση στρωτήρων διαστάσεων 6 x 6 cm, σε εσοχή της τοιχοποίας στο τέλος του σοβά καθ' ύψος
- τοποθέτηση δοκών 8 x 8 cm, στα οποία καρφώνεται το κόντρα πλακέ από κάτω, και παρακάτω καρφώνεται η γυψοσανίδα που αποτελεί και την οροφή του παταριού και προσδίδει ακαμψία στην οροφή
- μεταξύ των τεγίδων τοποθετείται θερμομόνωση και από πάνω υγρομόνωση τα οποία καλύπτονται από ξύλινες σανίδες πάχους 2.5 cm, στο οποίο και καρφώνονται τα κεραμίδια.

ως βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί:

- *Η Λαϊκή Αρχιτεκτονική της Αίγινας* - Τεύχος Α, Δημ. Β. Βασιλεάδη, Αθήνα 1957
- *Η Λαϊκή Αρχιτεκτονική της Αίγινας* - Τεύχος Β, Δημ. Β. Βασιλεάδη, Αθήνα 1958

